Plan pour localisation du projet :



Photos de la berge dégradée :

Vue générale de la berge	Berge vue de l'avenue P.T.	Vue de la berge
		
Arbre qui tombe à cause de l'érosion	Importante érosion de la berge	Marquage du poste qui tombe à l'eau

Photos de la berge réparée :

		La berge est renforcée avec des fascines composées de poteaux de châtaigniers et de fagots de saule recouverts de terre. Des plantes de type carex sont disposées tout le long de la berge.